

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2021

Délégation Départementale
des Hautes Alpes
Service Santé Environnement

Commune : CHORGES
Site de baignade : BAIE DE CHANTELOUBE
Point de surveillance : BAIE DE CHANTELOUBE

Classement issu de la période 2017 à 2020

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 06 juillet 2021 à 11:51

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26,4	Fréquentation :	Nulle
Température de l'eau (°C) :	20,4	Météo du jour :	Couvert
PH	8,3	Nébulosité de la veille	Soleil
Transparence (m) :	1,10	Entretien de la plage	Satisfaisant
Déchets sur la plage	ABSENCE	ENTRETIEN DES SANITAIRES	Satisfaisant
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	ETAT DU PLAN D'EAU	calme
CHANG. ANORMAL DE COLORATION	NORMAL	PRÉSENCE D'ANIMAUX	Absence
STANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	DÉCHETS DANS L'EAU	ABSENCE

(* *Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs*)

Résultats de l'analyse laboratoire :

	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli (par 100 ml) :	15		
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	46		
	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

GAP le, 12 juillet 2021

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
Par délégation
Le Délégué Départemental



Sophie AVY

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2021

Délégation Départementale
des Hautes Alpes
Service Santé Environnement

Commune : CHORGES
Site de baignade : BAIE ST MICHEL
Point de surveillance : BAIE ST MICHEL

Classement issu de la période 2017 à 2020

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 06 juillet 2021 à 12:35

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27,4	Fréquentation :	Moyenne
Température de l'eau (°C) :	20,4	Météo du jour :	Couvert
PH	8,5	Nébulosité de la veille	Soleil
Transparence (m) :	1,10	Entretien de la plage	Satisfaisant
Déchets sur la plage	ABSENCE	ENTRETIEN DES SANITAIRES	Satisfaisant
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	ETAT DU PLAN D'EAU	calme
CHANG. ANORMAL DE COLORATION	NORMAL	PRÉSENCE D'ANIMAUX	Absence
STANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	DÉCHETS DANS L'EAU	ABSENCE

(* *Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs*)

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

GAP le, 12 juillet 2021
Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
Par délégation
Le Délégué Départemental



Sophie AVY

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2021

Délégation Départementale
des Hautes Alpes
Service Santé Environnement

Commune : CHORGES
Site de baignade : LE GRAND PRE - LES TREMOUILLES
Point de surveillance : LE GRAND PRE - LES TREMOUILLES

Classement issu de la période 2017 à 2020

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 06 juillet 2021 à 12:07

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE

AVERAGE-QUALITY WATER

VATER VAN GEMIDDELDE KWALITEI

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27,9	Fréquentation :	Moyenne
Température de l'eau (°C) :	21,1	Météo du jour :	Couvert
PH	8,4	Nébulosité de la veille	Soleil
Transparence (m) :	1,10	Entretien de la plage	Satisfaisant
Déchets sur la plage	ABSENCE	ENTRETIEN DES SANITAIRES	Satisfaisant
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	ETAT DU PLAN D'EAU	calme
CHANG. ANORMAL DE COLORATION	NORMAL	PRÉSENCE D'ANIMAUX	Absence
STANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	DÉCHETS DANS L'EAU	ABSENCE

(*) **Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	110

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

GAP le, 12 juillet 2021
Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
Par délégation
Le Délégué Départemental



Sophie AVY

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>